Así se ve un mes de obra en Bitácora360

Las páginas siguientes son un informe mensual, generado automáticamente por la plataforma a partir de los registros que el equipo de obra llenó desde el celular. Nadie lo armó a mano en Excel ni en Word.

45	5	1 clic
registros en el mes	tipos de formulario	para generar el informe

Qué encontrará en el informe

- Resumen del mes: registros recibidos, días con registro y notas aclaratorias.
- Registros por formulario (bitácora diaria, charlas, EPP, trabajo en alturas, incidentes y más), con su resultado en verde, amarillo o rojo.
- Indicadores acumulados: personal y maquinaria en obra, horas perdidas por lluvia y otros totales que cada formulario define.
- Listado completo con fecha, responsable, estado de las firmas y el código de verificación de cada registro.

Por qué inspira confianza

- Cada registro se sella con una huella digital y un código de verificación: si alguien lo altera después, se nota.
- Los PDF, los datos y el Excel de la obra quedan en la nube de su empresa (Google Drive, Dropbox u OneDrive), no en nuestro servidor.
- La interventoría y la entidad contratante revisan y firman como invitadas, sin costo.

> **Datos de demostración**
> La obra, las personas, las cantidades y las firmas de este ejemplo son simuladas. Se cargaron en una empresa de pruebas de la plataforma para mostrar el formato real del informe.

Agende una demostración

La vemos en 20 minutos, con los formularios de su propia obra.

WhatsApp y Telegram: +57 323 799 6463
ventas@bitacora360.com.co
https://bitacora360.com.co

INFORME MENSUAL DE OBRA

Periodo: septiembre de 2026

Obra / proyecto	Edificio Mirador del Pacífico (ejemplo)
Contrato	CT-2026-014 (ejemplo)
Entidad contratante	Entidad contratante (ejemplo)
Empresa	Constructora Ejemplo SAS
Periodo	2026-09 (septiembre de 2026)
Generado	2/10/26, 17:14

Resumen del mes

Indicador	Valor
Registros recibidos	45
Días con al menos un registro	26
Notas aclaratorias	0

Registros por formulario

Formulario	Registros	Verde	Amarillo	Rojo	Con firma de revisión
Bitácora diaria de obra	26	0	0	0	0
Inspección de elementos de protección personal (EPP)	5	3	2	0	0
Permiso de trabajo en alturas	9	4	3	2	0
Charla de seguridad / capacitación	4	0	0	0	0
Reporte de incidente o accidente de trabajo	1	0	1	0	0

Indicadores: Bitácora diaria de obra

Indicador	Total del mes	Promedio por registro
Personal – total personas	431	16,6
Maquinaria – total horas trabajadas	286	11
Actividades – elementos registrados	26	1
Materiales – elementos registrados	13	0,5
Total horas perdidas	21,5	0,8

Indicadores: Inspección de elementos de protección personal (EPP)

Indicador	Total del mes	Promedio por registro
Trabajadores – elementos registrados	20	4

Indicadores: Permiso de trabajo en alturas

Indicador	Total del mes	Promedio por registro
Trabajadores – elementos registrados	27	3

Indicadores: Charla de seguridad / capacitación

Indicador	Total del mes	Promedio por registro
Asistentes – elementos registrados	25	6,3

Indicadores: Reporte de incidente o accidente de trabajo

Indicador	Total del mes	Promedio por registro
Testigos – elementos registrados	1	1

Listado de registros del mes

Fecha	N°	Formulario	Detalle	Resultado	Responsable	Firmas	Código
2026-09-01	0002	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-01		Carlos Mejía (residente)	—	DPDZFY4D
2026-09-01	0001	Inspección de elementos de protección personal (EPP)	EPP – Placa entrepiso 2	VERDE	Laura Ortiz (inspectora SST)	—	XPYDV6VB
2026-09-02	0003	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-02		Carlos Mejía (residente)	—	BHFNXCSS
2026-09-02	0001	Permiso de trabajo en alturas	Fachada norte – 4 m	VERDE	Laura Ortiz (inspectora SST)	—	TMNXQX94
2026-09-03	0004	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-03		Carlos Mejía (residente)	—	D3NKYADR
2026-09-04	0005	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-04		Carlos Mejía (residente)	—	CUJHTZA8
2026-09-04	0002	Permiso de trabajo en alturas	Fachada norte – 7 m	AMARILLO	Laura Ortiz (inspectora SST)	—	PND8DK74
2026-09-05	0006	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-05		Carlos Mejía (residente)	—	Y7MD9SF5
2026-09-07	0007	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-07		Carlos Mejía (residente)	—	E32PP9CF
2026-09-07	0001	Charla de seguridad / capacitación	Charla de 5 minutos: Hidratación y clima		Laura Ortiz (inspectora SST)	—	PZFZPN76
2026-09-08	0008	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-08		Carlos Mejía (residente)	—	9YF22SJG
2026-09-08	0002	Inspección de elementos de protección personal (EPP)	EPP – Placa entrepiso 2	AMARILLO	Laura Ortiz (inspectora SST)	—	FZ8DPPHH
2026-09-09	0009	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-09		Carlos Mejía (residente)	—	C6XZGMUA
2026-09-09	0003	Permiso de trabajo en alturas	Fachada norte – 7 m	AMARILLO	Laura Ortiz (inspectora SST)	—	G7TBASDB
2026-09-10	0010	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-10		Carlos Mejía (residente)	—	C6BZUUVP
2026-09-11	0011	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-11		Carlos Mejía (residente)	—	M6UJ22WG
2026-09-11	0004	Permiso de trabajo en alturas	Fachada norte – 8 m	VERDE	Laura Ortiz (inspectora SST)	—	8SH545PZ
2026-09-12	0012	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-12		Carlos Mejía (residente)	—	ZD3EZDCY
2026-09-14	0013	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-14		Carlos Mejía (residente)	—	A6KDGNBA
2026-09-14	0002	Charla de seguridad / capacitación	Charla de 5 minutos: Manejo de herramientas		Laura Ortiz (inspectora SST)	—	3UUAD4W7
2026-09-15	0014	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-15		Carlos Mejía (residente)	—	7EVK3UEZ
2026-09-15	0003	Inspección de elementos de protección personal (EPP)	EPP – Placa entrepiso 2	VERDE	Laura Ortiz (inspectora SST)	—	5JRU97QP
2026-09-16	0015	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-16		Carlos Mejía (residente)	—	YKRAKB5M

2026-09-16	0005	Permiso de trabajo en alturas	Fachada norte – 4 m	ROJO	Laura Ortiz (inspectora SST)	—	DUX8CYHB
2026-09-17	0016	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-17		Carlos Mejía (residente)	—	DUHYB2WB
2026-09-17	0001	Reporte de incidente o accidente de trabajo	Incidente con daño material – Acopio de formaleta	AMARILLO	Laura Ortiz (inspectora SST)	—	6D5CW7KU
2026-09-18	0017	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-18		Carlos Mejía (residente)	—	7ZTC3Z69
2026-09-18	0006	Permiso de trabajo en alturas	Fachada norte – 8 m	ROJO	Laura Ortiz (inspectora SST)	—	8ZY4HANA
2026-09-19	0018	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-19		Carlos Mejía (residente)	—	8N2HC25X
2026-09-21	0019	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-21		Carlos Mejía (residente)	—	MTE4VKBV
2026-09-21	0003	Charla de seguridad / capacitación	Charla de 5 minutos: Manejo de herramientas		Laura Ortiz (inspectora SST)	—	BS67DUWM
2026-09-22	0020	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-22		Carlos Mejía (residente)	—	4WURVTF2
2026-09-22	0004	Inspección de elementos de protección personal (EPP)	EPP – Placa entrepiso 2	AMARILLO	Laura Ortiz (inspectora SST)	—	HBDSQQ48
2026-09-23	0021	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-23		Carlos Mejía (residente)	—	7V5PRY38
2026-09-23	0007	Permiso de trabajo en alturas	Fachada norte – 3 m	VERDE	Laura Ortiz (inspectora SST)	—	VT2WH35R
2026-09-24	0022	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-24		Carlos Mejía (residente)	—	35UF9DR6
2026-09-25	0023	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-25		Carlos Mejía (residente)	—	C7BXTNTS
2026-09-25	0008	Permiso de trabajo en alturas	Fachada norte – 9 m	VERDE	Laura Ortiz (inspectora SST)	—	DF2QC755
2026-09-26	0024	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-26		Carlos Mejía (residente)	—	A58JD59Q
2026-09-28	0025	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-28		Carlos Mejía (residente)	—	4K2APEX5
2026-09-28	0004	Charla de seguridad / capacitación	Charla de 5 minutos: Manejo de herramientas		Laura Ortiz (inspectora SST)	—	7FEM4M5R
2026-09-29	0026	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-29		Carlos Mejía (residente)	—	EURWBJ5W
2026-09-29	0005	Inspección de elementos de protección personal (EPP)	EPP – Placa entrepiso 2	VERDE	Laura Ortiz (inspectora SST)	—	9UMZ6CVX
2026-09-30	0027	Bitácora diaria de obra	Bitácora del 2026-09-30		Carlos Mejía (residente)	—	E9X8YWW5
2026-09-30	0009	Permiso de trabajo en alturas	Fachada norte – 3 m	AMARILLO	Laura Ortiz (inspectora SST)	—	3ZAQPR2E

Cada registro puede verificarse con su código en la página de verificación de la plataforma (el código aparece también en el informe PDF de cada registro).